



PROCJENA VRIJEDNOSTI

RASANT komunalno vozilo, RASIPAČ PIJESKA , DASKA ZA SNIJEG



Naručitelj : KOMBEL d.o.o.
Radnička 1b
31551 Belišće
OIB: 24110100646

Broj predmeta : 20230003

U VALPOVU , 12.06.2023. g.

1. PODACI O VLASNIKU

Vlasnik vozila : **Kombel d.o.o.**
Adresa : **Belišće , Radnička 1b**

2. PODACI O RADNOM STROJU

Vrsta vozila : radni stroj (RS)
Marka vozila: Rasant
Tip vozila: Komunal trak
Model vozila: 1500
Broj osovina : 2
Snaga motora : 26 kw
Ukupna dužina : 2,71 m
Ukupna visina : 2,34 m
Ukupna širina : 1,28 m
Dimenzija prenjih guma : 23-8.5
Dimenzija stražnjih guma : 23-8.5
Ukupna masa : 1405 kg

Godina proizvodnje : 1997
Broj šasije : 203900443
Broj radnih sati : 4470

2a. PODACI O RASIPAČU PIJESKA

Širina : 1,1 m
Masa : 140 kg

2b. PODACI O DASCIMA ZA SNIJEG

Širina : 1,5 m
Masa : 170 kg

3. STANJE RADNOG STROJA , RASIPAČA I DASKE

IZVANA: Ispod prosječno, stroj je jače uprljan
Na bojanim djelovima se vidi dobro uznapredovala korozija
Potrebna rastavljanje pregled i bojanje čitavog radnog stroja
Radni stroj nije u funkciji od 24.05.2022. kada je odjavljen
Radni motor u funkciji (pali) hidrauličke elemente potrebno pregledati
Rasipač uredan , daska sa uznapredovalom korozijom

Strana 2 od 11

4. UOČENA OŠEĆENJA I NEDOSTACI

1. Čitav radni stroj potrebno rastaviti i obojati – uznapredovala korzija
2. Kabina i unutrašnjost radnog stroja jače uprljana – potrebno kemijsko čišćenje kabine
3. Stakla na radnom stroju ispravna bez oštećenja
4. Tri pneumatika ispravna jedan potrebno zamjeniti
5. Rasipač pjeska i soli u ispravnom stanju prosječan za starost
6. Daska za snijeg ispravna sa vidljivom uznapredovalom korozijom potrebno bojanje

5. IZRAČUN BOJANJA OŠEĆENIH DIJELOVA KAROSERIJE , ČIŠĆENJE I POPRAVAK

VRIJEDNOST SATA LAKIRERA :	20,00 EUR
VRIJEDNOST SATA LIMARA I OSTALIH STRUKA :	20,00 EUR



POTREBNI SATI LIMARA , LAKIRERA , KEMIJSKO PRANJE

1. Limar (rastavljanje i sastavljanje elemenata nakon bojanja) -----	15,00 h
2. Potrošni materijal limara (10% sati) -----	1,00 h
3. Lakirerski radovi -----	35,00 h
4. Kemijsko čišćenje unutrašnjosti -----	2,00 h

Potrošni materijal limara od sati limara (10%) :	15	300,00 EUR
Kemijsko čišćenje unutrašnjosti vozila:	1,5	30,00 EUR
POTREBNO RADNIH SATI LAKIRERA :	2	40,00 EUR
Potrošni materijal lakirera :	35	700,00 EUR
		350,00 EUR
Ukupno bez PDV-a :		1.420,00 EUR

Ukupno materijal i rad :	1.420,00 EUR
PDV (25%) :	355,00 EUR
UKUPNI TROŠAK POPRAVKA:	1.775,00 EUR

6. FOTOELABORAT








Limko - Valpovo

Vatroslav Ružman, ing. Stroj.

Stalni sudski vještak i procjenitelj



V. Ružman



Limko - Valpovo
 Vatroslav Ružman, ing. Stroj.
 Stalni sudski vještak i procjenitelj

